

Bøgesø-Flintemose Vandværk
Flintemosevej 36, Bøgesø
4700 Næstved
Att.: Jørn Hansen

Rapportnr.: AR-25-CG-25083257-01
Batchnr.: EUDKVE-25083257
Kundenr.: CA0004273
Modt. dato: 19.09.2025
Valideringskode: 1453B44D99

Analysereport

Prøvested: Bøgesø-Flintemose Vandværk - DGU 222.616 - V02000400 / 4353000403
DGU-nr: 222.616
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning: 19.09.2025 kl. 07:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 19.09.2025 - 26.09.2025

Prøvemærke:	DGU 222,616						
Lab prøvenr:	835-2025-81499514	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Chlorid	340	mg/l			1	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Metaller							
Natrium (Na)	200	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 15
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Ledningsevne ved 20°C	150	mS/m			1.5	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Næstved Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

26.09.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse